



ESCUELA NAVAL “ARTURO PRAT”.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Valparaíso, 19 de enero de 2026



INTRODUCCIÓN

TEMARIO

1. **INTRODUCCIÓN.**
2. RESUMEN DE COSTOS.
3. ALT COMPLEJO DEPORTIVO.
4. ESTADO ESTRUCTURAL.
5. REFERENCIAS.
6. CONCLUSIÓN.



Vista aérea
Escuela Naval

LA ESCUELA NAVAL CUENTA CON MÁS DE 14,75 HECTÁREAS Y 84.323 M2 CONSTRUIDOS. ÁREAS DESTINADAS A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL CADETE, QUE CONTEMPLAN INSTALACIONES TANTO DEPORTIVAS, COMO ACADÉMICAS.



TEMARIO

1. **INTRODUCCIÓN.**
2. RESUMEN DE COSTOS.
3. ALT COMPLEJO DEPORTIVO.
4. ESTADO ESTRUCTURAL.
5. REFERENCIAS.
6. CONCLUSIÓN.

INTRODUCCIÓN

DICHAS INSTALACIONES YA HAN CUMPLIDO SOBRE LOS 56 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO, SIENDO CADA VEZ MÁS NOTABLE SU DETERIORO. ADEMÁS, DEBIDO A LA NO EJECUCIÓN ADECUADA DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO POR FALTA DE RECURSOS, LLEVÓ A ALGUNAS EDIFICACIONES A UN NIVEL DE DESGASTE TAL QUE DEBEN RECUPERARSE ANTES DE SEGUIR CON UN PLAN DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

PARA MITIGAR ESTA SITUACIÓN, LA ESCUELA UTILIZA RECURSOS DESTINADOS A ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL CADETE EN MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, LO CUAL AMINORA LOS EFECTOS, PERO NO SOLUCIONA EL PROBLEMA.





INTRODUCCIÓN

TEMARIO

1. **INTRODUCCIÓN.**
2. RESUMEN DE COSTOS.
3. ALT COMPLEJO DEPORTIVO.
4. ESTADO ESTRUCTURAL.
5. REFERENCIAS.
6. CONCLUSIÓN.

ALGUNAS DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS EL AÑO 2025:

- Reparación muros y cambio de ventanas en biblioteca.
- Recuperación red agua potable complejo deportivo.
- Normalización eléctrica en entrepuentes.
- Impermeabilización azoteas salas de estudio.
- Reparación y pintado de entrepuentes de CD.
- Modificación red alcantarillado baños de CD.
- Cambio de piso oficinas edificio administrativo.
- MANPRE a equipos de climatización y cámaras de frío.
- Recuperación de piso y casilleros entrepuentes cd.
- Mantenimiento ascensores y elevadores mini carga.

AÑO	COSTO
2025	\$313.227.661
2024	\$212.034.593
2023	\$229.697.189
TOTAL	\$754.959.443



TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN.
2. RESUMEN DE COSTOS.
3. ALT COMPLEJO DEPORTIVO.
4. ESTADO ESTRUCTURAL.
5. REFERENCIAS.
6. CONCLUSIÓN.

COSTOS POR EDIFICIO RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESNAVAL

Valor UF 09-01-2026

\$ 39.762,52

PRIORIDAD	EDIFICIO	VALOR POR EDIFICIO EN \$	VALOR UF.	VALOR AUMENTADO POR EDIFICIO
1	Complejo deportivo.	\$ 3.183.030.317	80.051,02	\$ 3.183.030.317
2	Edificio Dirección.	\$ 875.117.610	22.008,61	\$ 4.058.147.927
3	Casa de Yates.	\$ 229.390.060	5.769,00	\$ 4.287.537.987
4	Brigada Escuela y Garage.	\$ 83.639.520	2.103,48	\$ 4.371.177.507
5	Salas de clases, 3 pabellones de 2 pisos cada uno.	\$ 489.254.150	12.304,41	\$ 4.860.431.657
6	Comedores de Cadetes.	\$ 499.807.702	12.569,82	\$ 5.360.239.359
7	Edificio Habitabilidad.	\$ 2.409.573.820	60.599,12	\$ 7.769.813.179
8	Laboratorios y salas especiales.	\$ 779.034.920	19.592,19	\$ 8.548.848.099
9	Talabartería y Sala de armas.	\$ 70.877.250	1.782,51	\$ 8.619.725.349
10	Polígono de tiro.	\$ 88.860.180	2.234,77	\$ 8.708.585.529
11	Salas de Estudios, 4 pabellones de 2 pisos cada uno.	\$ 325.549.420	8.187,34	\$ 9.034.134.949
12	Capilla.	\$ 112.214.540	2.822,12	\$ 9.146.349.489
13	Sala de caldera.	\$ 531.074.440	13.356,16	\$ 9.677.423.929
14	Casino de Oficiales.	\$ 243.770.040	6.130,65	\$ 9.921.193.969
15	Chutera. (Valor ventanal corresponde a nivelar piso)	\$ 7.875.000	198,05	\$ 9.929.068.969
16	Estadio.	\$ 577.130.000	14.514,42	\$ 10.506.198.969
17	Palo Araucano.	\$ 5.450.000	137,06	\$ 10.511.648.969
18	Talleres y maestranzas.	\$ 291.057.660	7.319,90	\$ 10.802.706.629
19	Guardias de acceso.	\$ 18.811.600	473,10	\$ 10.821.518.229
20	Casa de botes Curauma.	\$ 70.323.180	1.768,58	\$ 10.891.841.409
21	Quincho.	\$ 44.995.290	1.131,60	\$ 10.936.836.699
22	Instalaciones sanitarias de urbanización.	\$ 114.750.000	2.885,88	\$ 11.051.586.699
23	Instalaciones eléctricas de urbanización.	Por definir	-	\$ -
24	Instalaciones de gas.	Por definir	-	\$ -
25	Generales.	\$ 368.000.000	9.254,95	\$ 11.419.586.699
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO		\$ 11.419.586.699	287.194,74	



TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN.
2. **RESUMEN DE COSTOS.**
3. ALT COMPLEJO DEPORTIVO.
4. ESTADO ESTRUCTURAL.
5. REFERENCIAS.
6. CONCLUSIÓN.

TABLA RESUMEN DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR \$	VALOR UF
1	PLAN DE SOSTENIMIENTO ANUAL PROMEDIO A 10 AÑOS	\$ 591.858.697	14.925,00
2	PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VALOR TOTAL	\$ 11.419.586.699	287.194,74

Valor UF 09-01-2026

\$ 39.762,52

ARCHIVO CON PLAN DE REC/SOST ESNAVAL



TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN.
2. RESUMEN DE COSTOS.
3. **ALT COMPLEJO DEPORTIVO.**
4. ESTADO ESTRUCTURAL.
5. REFERENCIAS.
6. CONCLUSIÓN.

ESTADO ESTRUCTURAL Complejo Deportivo

CARACTERÍSTICAS:

Edificio de 3 pisos
Superficie de 5.900 m²
Construido el año 1995

DEFICIENCIAS:

- Daños estructurales (**riesgo de colapso**).
- Ventanales quebrados.
- Cubierta de techo y muros en mal estado.
- Proyecto clima. Inconcluso.
- Cto. Circulación/Filtrado deficiente.
- Falta normalización eléctrica.
- Sist. Calentamiento agua piscina poco eficiente.
- Daño en carpetas deportivas.





TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN.
2. RESUMEN DE COSTOS.
3. **ALT COMPLEJO DEPORTIVO.**
4. ESTADO ESTRUCTURAL.
5. REFERENCIAS.
6. CONCLUSIÓN.

ALTERNATIVAS RECUPERACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO

ALTERNATIVA N°1 POSTULACIÓN FONDOS IND (SERVICONS) SÓLO SECTOR PISCINA		
1	OBRAS CIVILES	\$ 2.119.557.362
2	EQUIPOS	\$ 124.189.402
3	EQUIPAMIENTO	\$ 920.993
TOTAL (IVA INCLUIDO)		\$ 2.244.667.757

ALTERNATIVA N°2 PROPUESTA FABRICANTE ARTECO / BUTLER SECTOR PISCINA Y GIMNASIO			
1	COSTO ESTRUCTURAS	USD 1,722	\$ 1.616.784.273
2	TRANSPORTE MATERIAL	USD 121,046	\$ 113.658.561
TOTAL NETO			\$1.730.442.834
3	MANO DE OBRA		UF 34.373,216
TOTAL (IVA INCLUIDO)			\$3.352.029.075

ALTERNATIVA N°3 EMPRESA AVECO / COINVA SECTOR PISCINA Y GIMNASIO	
TOTAL (IVA INCLUIDO)	USD 2,493,902
USD AL 08-01	\$2.237.065.353

ALTERNATIVA N°4 EMPRESA PADILLA (ASMAR) SECTOR GIMNASIO	
TOTAL (IVA INCLUIDO)	USD 1.048.063,35
USD AL 08-01	\$938.362.560



ALTERNATIVAS RECUPERACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO

TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN.
2. RESUMEN DE COSTOS.
3. ALT COMPLEJO DEPORTIVO.
4. ESTADO ESTRUCTURAL.
5. REFERENCIAS.
6. CONCLUSIÓN.

PROYECTO: RECUPERACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO

TABLA DE COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS

				DESCRIPCIÓN PROPUESTAS			
DESCRIPCIÓN	SECTOR	ESTRUCTURAS	VALOR ESTIMADO POR ENSAVAL CD	IND (SERVICONS)	ARTECO / BUTLER (FABRICANTE)	COINVA	PADILLA (ASMAR)
PISCINAS	TECHUMBRE	CAMBIO COSTANERAS	SI	SI	SI	SI	NO
		CAMBIO CUBIERTA DE TECHO	SI	SI	SI	SI	NO
	MUROS	CAMBIO DE COSTANERAS	SI	SI	SI	SI	NO
		CAMBIO DE REVESTIMIENTOS	SI	SI	SI	SI	NO
		CAMBIO DE VENTANALES	SI	PARCIAL	PARCIAL 280 M2	PARCIAL	NO
GIMNASIO	TECHUMBRE	MANTENCIÓN DE COSTANERAS	SI	NO	SI	SI	SI
		CAMBIO CUBIERTA DE TECHO	SI	NO	SI	SI	SI
	MUROS	MANTENIMIENTO DE COSTANERAS	SI	NO	SI	NO	SI
		REVESTIMIENTO MUROS	SI	NO	SI	NO	SI
		CAMBIO DE VENTANALES	SI	NO	NO	NO	NO
NORMALIZACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA	PISCINAS	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	SI	SI	NO	NO	NO
		ILUMINACIÓN	SI	SI	NO	NO	NO
		CLIMATIZACIÓN	SI	SI	NO	NO	NO
	GIMNASIO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	SI	NO	NO	NO	NO
		ILUMINACIÓN	SI	NO	SI	NO	NO
CLIMATIZACIÓN	PISCINAS	CLIMATIZACIÓN RECINTOS NIVEL 1 Y -1	SI	PARCIAL	NO	NO	NO
		CALEFACCIÓN AGUAS	SI	PARCIAL	NO	NO	NO
		SALA DE CALDERAS	SI	PARCIAL	NO	NO	NO
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	PISCINA OLÍMPICA	VÍAS DE CIRCULACIÓN	SI	SI	NO	NO	NO
		BANOS VISITAS	SI	SI	NO	NO	NO
		2 CAMARINES DE 7	SI	SI	NO	NO	NO
PISCINAS	VARIOS	EQUIPAMIENTO	SI	SI	NO	NO	NO
		EQUIPOS	SI	SI	NO	NO	NO
		CIRCUITO DE RECIRCULACIÓN	SI	SI	NO	NO	NO
		SISTEMA DE BOMBAS Y FILTROS	SI	SI	NO	SI	SI
		MANTENIMIENTO VASOS PISCINAS	SI	SI	NO	SOLO LIMPIEZA, NO CONSIDERA REPARACIÓN, PINTADO Y DEMARCACIONES.	NO
			\$ 3.183.030.317	\$ 2.244.667.757	\$ 3.352.029.075	\$ 2.237.065.353	\$ 938.362.560
			\$ 3.412.080.894				
			6 MESES	6 MESES	7 MESES	4 MESES	4 MESES



TEMARIO



1. INTRODUCCIÓN.
2. RESUMEN DE COSTOS.
3. ALT COMPLEJO DEPORTIVO.
4. ESTADO ESTRUCTURAL.
5. REFERENCIAS.
6. CONCLUSIÓN.

ESTADO ESTRUCTURAL

Edificio Administrativo



CARACTERÍSTICAS:
Edificio de 8 pisos
Superficie de 4.561 m²
Construido en 1978



Nº	PARTIDA	COSTO
	TOTAL	\$875.117.610

DEFICIENCIAS:

- Muros con bajo espesor de hormigón que cubre la enfierradura.
- Azoteas con filtraciones.
- Ventanales sueltos.
- Falta normalización eléctrica.
- Estanque de agua potable permeable.



TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN.
2. RESUMEN DE COSTOS.
3. ALT COMPLEJO DEPORTIVO.
4. **ESTADO ESTRUCTURAL.**
5. REFERENCIAS.
6. CONCLUSIÓN.

ESTADO ESTRUCTURAL

Casa de Yates


CARACTERÍSTICAS:

Edificio de 2 pisos
Superficie de 1.498 m²
Modernizado el 2004

DEFICIENCIAS:

- Muros perimetrales exteriores permeables.
- Taller de reparación y pintado de yates sin condiciones de climatización.
- Pavimento exterior fisurado con hundimientos.
- Falta normalización eléctrica.
- Cubierta de techo en avanzado proceso de oxidación.

Nº	PARTIDA	COSTO
	TOTAL	\$229.390.060





TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN.
2. RESUMEN DE COSTOS.
3. ALT COMPLEJO DEPORTIVO.
4. ESTADO ESTRUCTURAL.
5. REFERENCIAS.
6. CONCLUSIÓN.

ESTADO ESTRUCTURAL

Edificio Brigada y Garage

CARACTERÍSTICAS:

Edificio de 2 piso
Superficie de 726 m²
Construido el año 1963

DEFICIENCIAS:

- Azotea con filtraciones de agua hacia el interior del edificio.
- Ventanales sueltos.
- Falta normalización eléctrica.

Nº	PARTIDA	COSTO
	TOTAL	\$83.639.520





TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN.
2. RESUMEN DE COSTOS.
3. ALT COMPLEJO DEPORTIVO.
4. **ESTADO ESTRUCTURAL.**
5. REFERENCIAS.
6. CONCLUSIÓN.

ESTADO ESTRUCTURAL

Salas de Clases



CARACTERÍSTICAS:
3 pabellones de 2 pisos c/u
Superficie total 2.778 m²
Construido el año 1966

Nº	PARTIDA	COSTO
TOTAL		\$489.254.150

DEFICIENCIAS:

- Filtraciones en azoteas.
- Falta normalización eléctrica.
- Desprendimiento de hormigón desde sus fachadas.
- Barandas y escalas dañadas por óxido.




TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN.
2. RESUMEN DE COSTOS.
3. ALT COMPLEJO DEPORTIVO.
4. **ESTADO ESTRUCTURAL.**
5. REFERENCIAS.
6. CONCLUSIÓN.

ESTADO ESTRUCTURAL

Comedor de Cadetes



CARACTERÍSTICAS:
Edificio de 2 pisos
Superficie 1.455 m²
Construido el año 1975

Nº	PARTIDA	COSTO
TOTAL		\$499.807.702

DEFICIENCIAS:

- Filtraciones desde techumbre.
- Alero deteriorado producto de la humedad.
- Cielo de madera con termitas.
- Ventanales sueltos debido a su antigüedad con riesgo de desprendimiento.
- Falta normalización eléctrica.



TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN.
2. RESUMEN DE COSTOS.
3. ALT COMPLEJO DEPORTIVO.
4. **ESTADO ESTRUCTURAL.**
5. REFERENCIAS.
6. CONCLUSIÓN.

ESTADO ESTRUCTURAL

Edificio Habitabilidad y Servicios



CARACTERÍSTICAS:
Edificio de 5 pisos
Superficie de 15.272 m²
Construido en 1962

Nº	PARTIDA	COSTO
TOTAL		\$2.409.573.820

DEFICIENCIAS:

- Filtraciones agua lluvia.
- Ventanales sueltos.
- Falta parcial normalización eléctrica.
- Pisos de baños con filtraciones.
- Pintado exterior año 2019 fachada N. y año 2012 fachada S.
- Oxidación de enfierraduras en alfeizar y cornisas.
- Riesgo de desprendimiento de estructura.




TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN.
2. RESUMEN DE COSTOS.
3. ALT COMPLEJO DEPORTIVO.
4. **ESTADO ESTRUCTURAL.**
5. REFERENCIAS.
6. CONCLUSIÓN.

ESTADO ESTRUCTURAL

Laboratorios y Salas Especiales



CARACTERÍSTICAS:
Edificio de 3 pisos
Superficie de 5.880 m²
Construido en 1970

N°	PARTIDA	COSTO
TOTAL		\$779.034.920

DEFICIENCIAS:

- Bases de pilares metálicos soportantes del edificio deteriorados producto de la oxidación.
- Aleros y revestimientos de madera en malas condiciones producto del ambiente húmedo.
- Filtraciones en azotea, ventanas y muros.
- Falta normalización eléctrica.



1. INTRODUCCIÓN.
2. RESUMEN DE COSTOS.
3. ALT COMPLEJO DEPORTIVO.
4. ESTADO ESTRUCTURAL.
5. REFERENCIAS.
6. CONCLUSIÓN.

Edificio de 1 piso
Superficie de 221 m²
Construido el año 1963

- Filtraciones de agua lluvia desde azotea.
- Fuera de norma sanitaria.
- Falta normalización eléctrica.
- Obsolescencia técnica y logística.
- Índice de fallas en aumento.

PARTIDA	COSTO
Cambio de 03 Calderas	\$500.000.000
Sin cambio de 03 Calderas	\$31.074.440





TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN.
2. RESUMEN DE COSTOS.
3. ALT COMPLEJO DEPORTIVO.
4. ESTADO ESTRUCTURAL.
5. REFERENCIAS.
6. CONCLUSIÓN.

ESTADO ESTRUCTURAL

Pista Atlética

DEFICIENCIAS:

- Pista atlética desgastada.
- Cambio de recortan en sectores dañados, retoping y demarcación.

Nº	PARTIDA	COSTO
TOTAL		\$300.000.000





TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN.
2. RESUMEN DE COSTOS.
3. ALT COMPLEJO DEPORTIVO.
4. ESTADO ESTRUCTURAL.
5. REFERENCIAS.
6. CONCLUSIÓN.

ESTADO ESTRUCTURAL Estadio

DEFICIENCIAS:

- Canchas de tenis (arcilla) con piso desnivelado, seco y descompactado.
- Cancha de baby futbol con superficie irregular.
- Cancha de básquetbol con arcos oxidados.
- Caseta de control (foto finish) estructura metálica en proceso de oxidación



Nº	PARTIDA	COSTO
	TOTAL	\$77.130.000





TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN.
2. RESUMEN DE COSTOS.
3. ALT COMPLEJO DEPORTIVO.
4. **ESTADO ESTRUCTURAL.**
5. REFERENCIAS.
6. CONCLUSIÓN.

ESTADO ESTRUCTURAL

Instalaciones sanitarias de urbanización

DEFICIENCIAS:

- Estanques de acumulación de agua potable con muros permeables.
- Bombas impulsoras de agua al límite de su vida útil.
- Red de alcantarillado y cámaras de Inspección con muros permeables, no poseen escalines para su ingreso.
- Válvulas de corte no realizan “corte.”

Nº	PARTIDA	COSTO
TOTAL		\$114.750.000





TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN.
2. RESUMEN DE COSTOS.
3. ALT COMPLEJO DEPORTIVO.
4. **ESTADO ESTRUCTURAL.**
5. REFERENCIAS.
6. CONCLUSIÓN.

ESTADO ESTRUCTURAL

Instalaciones generales

RECUPERACIÓN:

- Rejas y cierres perimetrales.
- Portones de acceso.
- Sistema de regadío.
- Red de incendio y grifos.
- Tala y poda de árboles.
- Estacionamientos.
- Calles y avenidas.



N°	PARTIDA	COSTO
TOTAL		\$368.000.000





REFERENCIAS

TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN.
2. RESUMEN DE COSTOS.
3. ALT COMPLEJO DEPORTIVO.
4. ESTADO ESTRUCTURAL.
5. **REFERENCIAS.**
6. CONCLUSIÓN.

- ESNAVAL 240955 OCT 2025-IDI ED ADM.
- Manual de mantenimiento preventivo de la infraestructura terrestre.
- Plan de Mantenimiento de Establecimiento Terrestre (PMET).
- PROPACA.
- Plan de Media Vida ESNAVAL 2019.
- INFORME CASSAUX Y GUZMÁN Nro. 1.
- INFORME CASSAUX Y GUZMAN Nro. 2.
- ESNAVAL 281403 Requerimiento PMET 3ER. Nivel año 2027.
- PROPUESTA BUTLER-ARTECO, SEPTIEMBRE 2025.
- PROPUESTA COINVA, DICIEMBRE 2025.
- PROPUESTA PADILLA, DICIEMBRE 2025.
- Plan de Recuperación de la Infraestructura ESNAVAL.
- Plan de Sosténimiento de Infraestructura ESNAVAL.



CONCLUSIÓN

TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN.
2. RESUMEN DE COSTOS.
3. ALT COMPLEJO DEPORTIVO.
4. ESTADO ESTRUCTURAL.
5. REFERENCIAS.
6. **CONCLUSIÓN.**

ACTUALMENTE, LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA NAVAL SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL ESTÁNDAR PARA EL USO NORMAL Y SEGURO DE TRABAJO, POR RIESGO DE DESPRENDIMIENTO DE ESTRUCTURAS DESDE LA ALTURAS, MUROS Y TECHUMBRES PERMEABLES, VENTANALES SUELTOS, FISURAS, ENTRE OTROS. TANTO COMO PARA PERSONAL DE PLANTA Y CADETES.

EL BAJO ESTÁNDAR O DETERIORO DE LAS INSTALACIONES, SON DEBIDO A SU VETUSTEZ, FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y USO CONSTANTE, SITUACIÓN QUE OBLIGA A OCUPAR RECURSOS DESTINADOS A ACTIVIDADES PROPIAS DEL CADETES, A REALIZAR TRABAJOS DE MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES.

DE CONTAR CON UNA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL PLAN DE RECUPERACIÓN PROPUESTO, SE EVITARÁN MAYORES COSTOS DE REPARACIÓN A FUTURO Y LAS ACTIVIDADES DE LOS CADETES NO SE VERÁN AFECTADAS COMO LO HAN SIDO HASTA HORA, USANDO COMO EJEMPLO EL GRAVE DAÑO ESTRUCTURAL EXISTENTE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO.



TÉRMINO PRESENTACIÓN

